

Søhus Vandværk  
Groløkkevænget 73  
5270 Odense N  
Att.: Aksel Snerling

Rapportnr.: AR-19-CA-00843800-01  
Batchnr.: EUDKVE-00843800  
Kundenr.: CA0003764  
Modt. dato: 03.07.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Søhus Vandværk Vandværket - 82037 - V02200069 / 4461002400  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 03.07.2019 kl. 09:50  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S WH7  
**Analyseperiode:** 03.07.2019 - 06.07.2019

**Prøvemærke:** Afgang Vandværk

| Lab prøvenr:             | 80678562 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL. | Metode               | ⊘ Urel (%)         |
|--------------------------|----------|------------|----------------|------|-----|----------------------|--------------------|
|                          |          |            | Min.           | Max. |     |                      |                    |
| <b>Mikrobiologi</b>      |          |            |                |      |     |                      |                    |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1      | MPN/100 ml |                | i.m. | 1   | Colilert Quanti Tray | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli         | < 1      | MPN/100 ml |                | i.m. | 1   | Colilert Quanti Tray | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C          | 11       | CFU/ml     |                | 50   | 1   | ISO 6222:1999        | 0.15 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 37°C          | 7        | ! CFU/ml   |                | 5    | 1   | ISO 6222:1999        | 0.15 <sup>o)</sup> |

### Oplysninger fra prøvetager

|                           |          |    |  |  |  |                                |   |
|---------------------------|----------|----|--|--|--|--------------------------------|---|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja       |    |  |  |  | DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458 | A |
| Vandtemperatur            | 11.2     | °C |  |  |  | DS/EN ISO 19458                | A |
| Prøvens farve             | Farveløs |    |  |  |  | * Visuel                       | A |
| Prøvens klarhed           | Klar     |    |  |  |  | * Visuel                       | A |
| Prøvens lugt              | Ingen    |    |  |  |  | * Organoleptisk                | A |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

### Kopi til:

Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen, Kopimodtager drikkevand, Nørregade 36-38, 5000 Odense C

06.07.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.